




Zeichenerklärung zum Fortführungsriß

Farblehre im Liegenschaftskataster	
schwarz & grau	Darstellung der aktuellen Liegenschaftskarte
rot	neue und geänderte Darstellung
grün	Berichtigung fehlerhafter Darstellungen
blau	Darstellung historischer/ untergegangener Grenzen, sowie Hilfslinien

Bestand im Liegenschaftskataster	
	Flurstücksgrenze
	Nutzungsartengrenze
	vermarkter Grenzpunkt
	unvermarkter Grenzpunkt
	von der Abmarkung zeitweilig ausgesetzter Grenzpunkt
	Grenzstein/ anderes Grenzzeichen in der Örtlichkeit vorgefunden
	Grenzpunkt befindet sich in der Geraden zu den benachbarten Grenzpunkten

Art und Tiefe/Höhe der Vermarkung	
$\frac{St}{0,3} \frac{Fst}{0,2} \frac{B}{B}$	Stein (0.3m tief), Feldstein (bodengleich), Bolzen (0.2m hoch)
Bst / N / RK / MK	Betonstein, Nagel, Rohr mit Kopf, Kunststoffmarke

Veränderungen im Liegenschaftskataster	
	nicht vorgefundener Grenzpunkt wurde neu abgemarkt, mit Grenzstein/ anderem Grenzzeichen
	von Abmarkung ausgesetzter Grenzpunkt wurde abgemarkt mit Grenzstein/ anderem Grenzzeichen
	neuer Grenzpunkt wurde abgemarkt mit Grenzstein/ anderem Grenzzeichen
	bei dem nicht vorgefundenen Grenzpunkt wird (weiterhin) von der Abmarkung abgesehen
	bei dem neuen Grenzpunkt wird von der Abmarkung abgesehen
	die Abmarkung des nicht vorgefundenen Grenzpunktes wird (weiterhin) ausgesetzt
	die Abmarkung des neuen Grenzpunktes wird zeitweilig ausgesetzt
	Grenzpunkt/ Grenzstein entfällt bzw. wurde entfernt
	Grenzstein wurde entfernt und durch neuen ersetzt